

АКТ
комиссионной проверки состояния антитеррористической
защищенности учреждения культуры

«01» сентября 2020 г.

В соответствии с планом работы Антитеррористической комиссии ГАУК «ЗК Филармония»
на основании приказа директора ГАУК «ЗК Филармония» Ю.О. Еренковой

Председатель (руководитель) комиссии: Директор ГАУК «ЗК Филармония»
Ю.О. Еренкова

Члены комиссии:

Начальник отдела продаж-контрактного управляющего ГАУК «ЗК Филармония» Дрижук Андрея Александровича

Помощник руководителя ГАУК «ЗК Филармония» Гороховой Людмилы Вадимовны

Инженер по охране труда ГАУК «ЗК Филармония» Старчукова Олега Владиславовича

Здание Государственного автономного учреждения культуры
«Забайкальская краевая филармония им. О.Л.Лундстрема»
(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:

- (форма собственности) Оперативное управление
- адрес, телефон: г. Чита ул. Бутина 51 (35-58-77)
- руководитель: Еренкова Юлия Олеговна
- заместитель руководителя учреждения культуры: Колядин Сергей Владимирович
- максимальная посещаемость (вместимость чел.) : 500
- характеристика прилегающей местности: учреждение расположено рядом с административными зданиями находящимися в прямой видимости с площади города, вокруг здания отсутствуют жилые дома, в прямой видимости с центра здания расположен «ЗАГС» г. Читы, гостиница «Мон блан», центральный архив г. Читы,

Места общего пользования:

- остановка «Родина» 50-70 метров.
- магазин цветов 50-70 метров.
- магазин продуктов 50-70 метров.

- предприятия общественного питания 150-200 метров.
- детский сад 30-50 метров.
- наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта: на территории учреждения имеется огороженная площадка, подъездные коммуникации пригодны для работы структуры МЧС, МВД в случае возникновения угрозы. На огороженной площадке имеется постройка «Гараж».
- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние: В учреждении имеется один центральный вход и 4 аварийных, пути эвакуации расчищены, не имеют захламления, указатели по эвакуации персонала расположены на каждом этаже здания в общедоступных местах.
- время открытия, место нахождения ключей : Время открытия с 9 ч. 00 м., ключи находятся в пункте охраны, выдаются исключительно под роспись, так же на пункте охраны имеются дубликаты ключей.
- освещенность объекта и его территории в ночное время суток: учреждение освещено искусственным освещением по периметру.

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта, когда проводилась, выводы проверок и основные недостатки: Проверка антитеррористической защищенности проводится ежегодно перед открытием сезона, недостатки не выявлены.

Исполнение решений, указаний, распоряжений вышестоящих комиссий, приказов и указаний вышестоящих ведомств по вопросам антитеррористической защищенности: Акт обследования антитеррористической защищенности от 10.10.2019 года. (Нарушения и недостатки устранены, с персоналом учреждения проведена разъяснительная работа).

Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта: **систематически с персоналом учреждения проводится разъяснительная работа, оставляется макет СВУ (самодельного взрывного устройства) после чего засекается время, в случае не обращения внимания персонала учреждения на СВУ проводится разъяснительная работа о важности обращения внимания на бесхозные предметы. Охрана учреждения предупреждена о недопустимости нахождения в здании лиц без билетов, либо лиц не предъявивших на пункте охраны удостоверения личности и не назвавших цель прибытия. Учреждением установлена рамка металлодетектора в случае срабатывания звукового сигнала, сотрудник охраны просит предоставить вынуть все железные предметы и пройти через рамку второй раз.**

3. Организация охраны объекта.

Параметры охраняемой территории: площадь здания составляет 2250 кв.м.

Инженерные заграждения: задняя площадка здания огорожена стальным забором высотой 2 м., с искусственной преградой в виде стальных шипов.

Состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах: внутренние металлические решетки на здание учреждения расположены на первом и цокольном этаже.

Средств оповещения: система оповещения.

Телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента: да.

Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности учреждения культуры:

Выводы комиссии: Здание учреждения соответствует нормам антитеррористической безопасности.

Рекомендации (предложения) членов комиссии: Систематически проводить учения и разъяснительную работу с персоналом учреждения.

Председатель (руководитель) комиссии: Директор ГАУК «ЗК Филармония» Ю.О. Еренкова _____

Члены комиссии:

Начальник отдела продаж-контрактного управляющего ГАУК «ЗК Филармония» Дрижук Андрея Александровича _____

Помощник руководителя ГАУК «ЗК Филармония» Гороховой Людмилы Вадимовны _____

Инженер по охране труда ГАУК «ЗК Филармония» Старчукова Олега Владиславовича _____

Директор ГАУК «ЗК Филармония» _____

Ю.О. Еренкова

